

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма
- 1.2. Адрес объекта. 629730.Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание из 3-х этажей, 75916 кв.м
 - часть здания **нет** этажей (или на **нет** этаже)
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 13 964 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1972 г**, последнего капитального ремонта **не было**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **не предусмотрено**, капитального ремонта **не предусмотрено**
- 1.6. Название организации: **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» (МОУ ««Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов»)**
- 1.7. Юридический адрес организации: **629730.Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район**
Юридический и фактический адрес учредителя: **629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 12/2**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 12/2 тел. 8 (3499) 53-52-79, тел/факс:53-53-22**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети в возрасте от 7 до 18 лет**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
- 2.6 Плановая мощность: пропускная способность **500 чел.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Движение автобусов до остановки Сбербанк, ул. Комсомольская далее по пешеходной дорожке:

Маршрут № 1а «п. Лесной – Больничный комплекс 107 км»

Маршрут № 2 «п. Лесной – Аэропорт»

Маршрут № 3 «Автовокзал – п. Правобережный»

Маршрут № 4 «п. Финский – 11 микрорайон»

Маршрут № 5 «п. Лесной - 11 микрорайон»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет, бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет (нет необходимости в дополнительном обустройстве)**

3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, З)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП -И (К, О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступен условно. Требования нормативных документов в планировании и

строительстве не выполнены и технически невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено в порядке капитального ремонта или реконструкции.

4. Управленческое решение

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное техническое решение
2	Вход (входы) в здание	В порядке капитального ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция здания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Реконструкция здания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция здания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	В порядке капитального ремонта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	Реконструкция здания

4.2. Период проведения работ: **сроки не определены**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: **Доступность объекта для всех категорий инвалидов (досыгаемость, безопасность, информативность, комфорт) будет обеспечена в результате реконструкции структурно-функциональных зон**

4.4. Для принятия решения требуется согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры; техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **размещение на сайте не определено**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» мая 2015 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта _____ от «26» мая 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента образования
Надымского района
_____Л.М. Марченко

"-----" ----- 2015 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма**
- 1.2. Адрес объекта. **629730.Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2**
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание из 3-х этажей, 75916 кв.м
- часть здания **нет** этажей (или на **нет** этаже)
- наличие прилегающего земельного участка (да); 13 964 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1972 г**, последнего капитального ремонта **не было**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **не предусмотрено**, капитального ремонта **не предусмотрено**
- 1.6. Название организации: **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» (МОУ ««Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов»)**
- 1.7. Юридический адрес организации: **629730. Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация: **Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район**
Юридический и фактический адрес учредителя: **629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 12/2**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 12/2 тел. 8 (3499) 53-52-79, тел/факс:53-53-22**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети в возрасте от 7 до 18 лет**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нет**
- 2.6 Плановая мощность: пропускная способность **500 чел.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Движение автобусов до остановки Сбербанк, ул. Комсомольская далее по пешеходной дорожке:

Маршрут № 1а «п. Лесной – Больничный комплекс 107 км»

Маршрут № 2 «п. Лесной – Аэропорт»

Маршрут № 3 «Автовокзал – п. Правобережный»

Маршрут № 4 «п. Финский – 11 микрорайон»

Маршрут № 5 «п. Лесной - 11 микрорайон»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет, бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет (нет необходимости в дополнительном обустройстве)**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное техническое решение
2	Вход (входы) в здание	В порядке капитального ремонта
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция здания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Реконструкция здания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция здания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	В порядке капитального ремонта
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	Реконструкция здания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации **не согласовано**

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента образования
Надымского района
Л.М. Марченко
" _____ " _____ 2015 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма

"26" мая 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма
- 1.2. Адрес объекта. 629730.Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание из 3-х этажей, 75916 кв.м
 - часть здания **нет** этажей (или на **нет** этаже)
 - наличие прилегающего земельного участка (да); 13 964 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1972 г**, последнего капитального ремонта **не было**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **не предусмотрено**, капитального ремонта **не предусмотрено**
- 1.6. Название организации: **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» (МОУ ««Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **.629730.Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельность. (Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по отдельным предметам)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Движение автобусов до остановки Сбербанк, ул. Комсомольская далее по пешеходной дорожке:
Маршрут № 1а «п. Лесной – Больничный комплекс 107 км»
Маршрут № 2 «п. Лесной – Аэропорт»
Маршрут № 3 «Автовокзал – п. Правобережный»
Маршрут № 4 «п. Финский – 11 микрорайон»
Маршрут № 5 «п. Лесной - 11 микрорайон»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4 Перекрестки: **регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет, бордюры с адаптированными пешеходными уклонами не более 5%**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет (нет необходимости в дополнительном обустройстве)**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	нет	1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, З)	56	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	34, 51	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	47,16,114, 113, 139, 22, 87	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, Г, У)	53, 118, 153	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП -И (К, О, У)	нет	нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	нет	нет

3.5. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности ОСИ: Доступен условно. Требования нормативных документов в планировании и строительстве не выполнены и технически невозможны. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено в порядке капитального ремонта или реконструкции.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1. Индивидуальное техническое решение. Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей
2	Вход (входы) в здание	В порядке капитального ремонта: 1. Установить дополнительные разделительные поручни на лестнице (наружной). 2. Установить двери (входные) из прозрачного ударопрочного материала с контрастной маркировкой 3. Установить пандусы или другие средства подъема 4. Заменить покрытие пола на не допускающее скольжение
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны по пунктам 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 В порядке капитального ремонта: 1. Оборудовать пандусы или другие средства подъема внутри здания 2. Установить яркую контрастную маркировку на полотнах дверей (внутри здания) на уровне от 1,2 м до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути 3. Установить в коридоре (вестибюле) звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться инвалиды с нарушениями зрения и таксофонов для инвалидов с нарушениями слуха 4. Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Реконструкция здания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция здания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное техническое решение Установить носители визуальной, акустической, тактильной информации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	Реконструкция здания

4.2. Период проведения работ: **сроки не определены**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: **Доступность объекта для всех категорий инвалидов (достигаемость, безопасность, информативность, комфорт) будет обеспечена в результате реконструкции структурно-функциональных зон**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии: **нет**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **нет**

4.4.6. другое: **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности: **нет**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: **размещение не на сайте не определено**

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>1</u> л.
Приложение 2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.
Приложение 3. Путей движения в здании	на <u>2</u> л.
Приложение 4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>2</u> л.
Приложение 5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u> л.
Приложение 6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u> л.
Приложение 7. Результаты фотофиксации на объекте МОУ СОШ УИОП № 1	на <u>16</u> л.
Приложение 8. поэтажные планы, паспорт БТИ	на <u>4</u> л.

Руководитель рабочей группы:

Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма

_____ В.А. Кузнецова
(Подпись)

Члены рабочей группы: заместитель директора

по учебно-воспитательной работе _____ И.А. Труханова
(Подпись)

заместитель директора

по административно-хозяйственной работе _____ В.Н. Зенько
(Подпись)

социальный педагог _____ Г.В. Василик
(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Объект социальной инфраструктуры: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма

Адрес: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Входы (выходы) на территорию	есть	нет	1.1	нет	нет	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	1.2 1.3	1.Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	К, С	1.Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей.	Индивидуальное техническое решение
1.3	Лестница (наружная)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет	1.4	1.Автостоянка отсутствует	К, О, С, Г, У	1. Оборудовать автостоянку или парковку	Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне	<ul style="list-style-type: none"> - Наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (инвалидов и других МГН); - Наличие путей движения для МГН (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения); - Выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов; - Наличие мест отдыха (рекомендуется) 						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДЧ-В	нет	1.1, 1.2, 1.3, 1.4	1. Индивидуальное техническое решение. Установить тактильные средства на покрытии пешеходных путей

Комментарий к заключению:структурно-функциональная зона «Территория, прилегающая к зданию (участка)» доступна частично всем группам инвалидов; имеет входы (выходы), пути движения приспособленные для всех категорий инвалидов; отсутствует автостоянка или парковка; места отдыха не предусмотрены

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Объект социальной инфраструктуры: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма
Адрес: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	2.1	1.Отсутствуют дополнительные разделительные поручни	К, О, Г, У, С	1.Установить дополнительные разделительные поручни	В порядке капитального ремонта
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет	2.1	1.Пандус (наружный) отсутствует	К, О	1.Установить пандусы или другие средства подъема	В порядке капитального ремонта
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	2.1 2.2	нет	нет	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	2.3 2.4	1.Нижняя часть полотна двери не защищена противоударной полосой. 2. Смотровые панели полотна двери не являются ударопрочными выполнены из непрозрачного материала. 3.Яркая контрастная маркировка на двери отсутствует	К, О, С	1.Установить двери из прозрачного ударопрочного материала с контрастной маркировкой	В порядке капитального ремонта
2.5	Тамбур	есть	56	2.5	1.Покрытие пола допускает скольжение при намокании	К, О, Г, У, С	1.Заменить покрытие пола на не допускающее скольжение	В порядке капитального ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне	- Наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (с различными видами нарушений здоровья) и других МГН. - При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы (выходы) в здание	ДЧ-И (С, Г, З)	56	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5	В порядке текущего ремонта: 1. Установить дополнительные разделительные поручни на лестнице (наружной). 2. Установить двери (входные) из прозрачного ударопрочного материала с контрастной маркировкой 3. Установить пандусы или другие средства подъема 4. Заменить покрытие пола на не допускающее скольжение

Комментарий к заключению: структурно-функциональная зона «Входы (выходы) в здание» доступны частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями функций органов зрения.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма
 N _____ от " ____ " _____ 2015 г

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Объект социальной инфраструктуры: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма
Адрес: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	51	3.1 3.2	1.Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться инвалиды с недостатками по зрению и таксофонов для инвалидов с нарушениями слуха	С, Г	1. Установить звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться инвалиды с нарушениями зрения и таксофонов для инвалидов с нарушениями слуха	В порядке капитального ремонта
3.2	Лестница 1(внутри здания)	есть	нет	3.5	нет	нет	нет	нет
	Лестница2 (внутри здания)	есть	34	3.3 3.4	1. Ширина марша менее 1,35 м.	К, О, Г, У, С	1. Увеличить ширину марша (более 1,35 м)	Технические решения невозможны
3.3	Пандус1 (внутри здания)	нет	нет	3.5 3.6	1. Уклон более 10% при подъеме (1марша) высотой до 0,2 м.	К, О, Г, У, С	1.Изменить уклон пандуса	Технические решения невозможны
	Пандус 2 (внутри здания)	есть	нет	3.4	1.Пандус 2 (внутренний) отсутствует	К, О, Г, У, С	1.Установить пандусы или другие средства подъема	Технические решения невозможны
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	нет	1.Лифт пассажирский (или подъемник) отсутствует	К	1. Установить лифт пассажирский (или подъемник)	Технические решения невозможны
3.5	Дверь	есть	нет	3.7 3.8	1. Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025м. 2. Отсутствует яркая контрастная маркировка на уровне от 1,2 м до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути 3. Смотровые панели полотна двери не являются ударопрочными.	К, О, С	1.Оборудовать пандусы в дверном проеме 2.Установить яркую контрастную маркировку на полотна дверей на уровне от 1,2 м до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути 3. Установить двери из прозрачного ударопрочного материала	В порядке капитального ремонта
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	нет	3.9 3.10 3.11	Отсутствует пожаробезопасная зона		1.Разработка проекта задания по новым технологиям	Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к	- Наличие предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом						

	зоне	коммуникационных путей) - При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу)
--	------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	34, 51	3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11	<p>Технические решения невозможно по пунктам 3.2, 3.3, 3.4, 3.6</p> <p>В порядке капитального ремонта: 1.Оборудовать пандусы или другие средства подъема внутри здания</p> <p>2. Установить яркую контрастную маркировку на полотна дверей (внутри здания) на уровне от 1,2 м до 1,5 м. от поверхности пешеходного пути</p> <p>3. Установить в коридоре (вестибюле) звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться инвалиды с нарушениями зрения и таксофонов для инвалидов с нарушениями слуха</p> <p>4. Установить двери из прозрачного ударопрочного материала</p>

Комментарий к заключению:структурно-функциональная зона «Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)» доступна условна для всех категорий инвалидов

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма
№ _____ от " ____ " мая 2015 г

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Объект социальной инфраструктуры: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма
Адрес: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	47,16, 114, 113	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	1. Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м. 2. Размеры в плане менее 0,9 на 1,5 м (около столов, доски, других приборов) 3. Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90-180 ⁰) менее 1,4 м. в диаметре 4. Подходы к оборудованию и мебели менее 0,9 м.	К	1. Разработка проекта задания по новым технологиям	Технические решения невозможны
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.2.1	Актный зал	есть	139	4.6 4.7 4.8 4.9 4.10	1. Объект располагается на 3 этаже 2. Ширина свободной площадки в свету не менее 1,8 м перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда. 3. Отсутствуют меры безопасности у мест или зон для зрителей на креслах-колясках (ограда, буферная полоса) 4. Ширина прохода в зале не увеличена на ширину кресла-коляски (0,9 м) 5. Отсутствуют отдельные места, ряды, выходящие на самостоятельный путь, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей 6. Отсутствуют вмонтированные системы индивидуального прослушивания 7. Оборудование фиксированными сидячими местами менее 4% кресел	К, О, Г, У, С	1. Расширить территорию свободной площадки, прохода на ширину кресла-коляски 2. Установить меры безопасности у мест или зон для зрителей на креслах-колясках (ограда, буферная полоса) 3. Оборудовать отдельные места, ряды, выходящие на самостоятельный путь, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей 5. Вмонтировать системы индивидуального прослушивания 6. Оборудовать фиксированными сидячими местами не менее 4% кресел	1. Технические решения невозможны

					7. Отсутствуют места для лиц с дефектами слуха		7. Оборудовать места для лиц с дефектами слуха: 7.1. разместить на расстоянии не более 10 м от источника звука; 7.2. оборудовать специальными персональными приборами усиления звука; 7.3. оборудовать место в зоне хорошей видимости сцены переводчика жестового языка	
4.2.2	Столовая	есть	22	4.11	1. Ширина прохода в зале не увеличена на ширину кресла-коляски(0,9 м) 2. Отсутствуют столы для МГН в обеденном зале вблизи от эвакуационного выхода	К, О, Г, У, С	1. Расширить проходы на ширину кресла-коляски (0,9 м) 2. Оборудовать отдельные столы для МГН в близи от эвакуационного выхода	1. Технические решения невозможны
4.2.3.	Библиотека	есть	87	4.12 4.13	1. Объект располагается на 2 этаже 2. Ширина прохода не увеличена 1. на ширину кресла-коляски(0,9 м)	К, О, Г, У, С	1. Расширить проходы на ширину кресла-коляски (0,9 м)	1. Технические решения невозможны
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>- Места целевого назначения могут быть универсальными для обслуживания всех категорий посетителей, либо выделенными - специальными для инвалидов и других МГН, в том числе вблизи входов.</p> <p>- Помещения для инвалидов на креслах-колясках размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли; при ином размещении помещений по высоте здания (выше или ниже первого этажа), кроме лестниц, предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения инвалидов на колясках (в том числе индивидуальные средства, например лестницеходы - "скаломобили")</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ на плане	№ фото		
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ВНД	47,16,114, 139, 22, 87	113,	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.54.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13	1. Реконструкция здания

Комментарий к заключению: структурно-функциональная зона «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов») временно не доступна для всех категорий инвалидов

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности N _____
 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма
 от " _____ " мая 2015 г

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Объект социальной инфраструктуры: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма
Адрес: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	153 118	5.1 5.2 5.3 5.4	1. Отсутствует универсальная кабинка туалета. 2. Отсутствуют кабины личной гигиены женщин. Проходы между рядами шириной менее 1,8 м.	К	1. Оборудовать универсальную кабину в соответствии с размерами: ширина - 1,65, глубина - 1,8; рядом с унитазом предусмотреть пространство для размещения кресла-коляски; крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Технические решения невозможны
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	нет	нет	1. Душевая комната отсутствует	К	1. Оборудовать душевую кабину в соответствии с требованиями: 1,8 на 1,8 м (закрытые); - 1,2 на 0,9 м (открытые, со сквозным проходом, полудуши)	Технические решения невозможны
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	53	5.5	1. Отсутствуют индивидуальные шкафы	К, О, С	1. Установить индивидуальные шкафы	Технические решения невозможны
				5.5	2. Проходы между вешалками менее 1,8 м.	К, О	2. Расширить проходы между вешалками (более 1, 8 м)	Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне	- Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) - Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов - Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола - Информировующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками - Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, Г, У)	53, 118, 153	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5	1. Реконструкция здания

Комментарий к заключению: структурно-функциональная зона «Санитарно-гигиенические помещения» доступна полностью для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития; не доступна для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту N _____
 доступности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма
 от " _____ " _____ 2015 г

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Объект социальной инфраструктуры: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Надыма
Адрес: ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д.2

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	нет	нет	1. Отсутствуют носители визуальной информации, передаваемой людям с нарушениями функций органов слуха	Г	1. Установить носители визуальной информации	1. В порядке капитального ремонта
6.2	Акустические средства	нет	нет	нет	1. Отсутствуют носители визуальной информации, передаваемой людям с нарушениями функций органов зрения	С	Установить носители акустической информации	1. В порядке капитального ремонта
6.3	Тактильные средства	нет	нет	нет	1. Отсутствует носители тактильной информации, передаваемой людям с нарушениями функций органов зрения	С	Установить носители тактильной информации	1. В порядке капитального ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне	- Непрерывность информации (на всех путях движения МГН), своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - Возможность получения информации как о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), так и о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях. - Системы средств информации должны быть комплексными - для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными). - Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объектов; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП – И (К, О, У)	нет	нет	Индивидуальное техническое решение Установить носители визуальной, акустической, тактильной информации

Комментарий к заключению: структурно-функциональная зона «Системы информации на объекте» доступна полностью для инвалидов нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственного развития; не доступна для инвалидов с нарушениями слуха и зрения.

Результаты обследования:

1. Территории прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2.

Фото 1.1. Вход (выходы) на территорию:



Фото 1.2. Путь (пути) движения на территории:



Фото 1.3. Путь (пути) движения на территории:



Фото 1.4. Автостоянка и парковка:



Результаты обследования:

2. Входа (входов)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2.

Фото 2.1. Лестница (наружная), пандус (наружный), входная площадка (перед дверью):



Фото 2.2. Входная площадка:



Фото 2.3. Дверь (входная)



Фото 2.4. Дверь (входная):



Фото 2.5. Тамбур:



Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2.

Фото 3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания)



Фото 3.2. Коридор (вестибюль, зона ожидания)



Фото 3.3. Лестница 2 (внутри здания)



Фото 3.4. Лестница 2 (внутри здания)



Фото 3.5. Пандус (внутри здания), лестница 1 (внутри здания):



Фото 3.6. Пандус (внутри здания):



Фото 3.7. Дверь



Фото 3.8. Дверь



Фото 3.9. Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)



Фото 3.10. Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)



Фото 3.11. Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)



Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2.

Фото 4.1. Кабинетная форма обслуживания



Фото 4.2. Кабинетная форма обслуживания



Фото 4.3. Кабинетная форма обслуживания



Фото 4.4. Кабинетная форма обслуживания



Фото 4.5. Кабинетная форма обслуживания



Фото 4.6 Зальная форма обслуживания (актовый зал)



Фото 4.7 Зальная форма обслуживания
(актовый зал)



Фото 4.8 Зальная форма обслуживания
(актовый зал)




Фото 4.9 Зальная форма обслуживания
(актовый зал)



Фото 4.10 Зальная форма обслуживания
(актовый зал)



Фото 4.11 Зальная форма обслуживания (столовая)



Фото 4.12 Зальная форма обслуживания (библиотека)



Фото 4.13 Зальная форма обслуживания (библиотека)



Результаты обследования

5. Зоны санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2.

Фото 5.1 Туалетная комната



Фото 5.2 Туалетная комната



Фото 5.3 Туалетная комната




Фото 5.4 Туалетная комната




Фото 5.5 Бытовая комната (гардеробная)





2 этаж



Фирма ООО "Росинформстрой" - Филиал в г. Москва - Ленинградский АО "Информационные системы"		РФ
Имя: Иванов И.И.	Место: Москва	1700
Имя: Петров П.П.	17.05.2010	
Имя: Сидоров С.С.	Ф.И.О.:	Иванов И.И.
Имя: Федорова Т.А.	Содержание:	17.05.2010