

Результаты обследования:

1. Территории прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2.

Фото 1.1.Вход (выходы) на территорию:



Фото 1.2.Путь (пути) движения на территории:



Фото 1.3. Путь (пути) движения на территории:



Фото 1.4. Автостоянка и парковка:



Результаты обследования:

2. Входа (входов)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2.

Фото 2.1. Лестница (наружная), пандус (наружный), входная площадка (перед дверью):



Фото 2.2. Входная площадка:



Фото 2.3. Дверь (входная)



Фото 2.4. Дверь (входная):



Фото 2.5. Тамбур:



Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2.

Фото 3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания)



Фото 3.2. Коридор (вестибюль, зона ожидания)



Фото 3.3. Лестница 2 (внутри здания)



Фото 3.4. Лестница 2 (внутри здания)



Фото 3.5. Пандус (внутри здания), лестница 1 (внутри здания):



Фото 3.6. Пандус (внутри здания):



Фото 3.7. Дверь



Фото 3.8. Дверь



Фото 3.9. Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)



Фото 3.10. Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)



Фото 3.11. Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)



Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2.

Фото 4.1. Кабинетная форма обслуживания



Фото 4.2. Кабинетная форма обслуживания



Фото 4.3. Кабинетная форма обслуживания



Фото 4.4. Кабинетная форма обслуживания



Фото 4.5. Кабинетная форма обслуживания



Фото 4.6 Зальная форма обслуживания (актовый зал)



Фото 4.7 Зальная форма обслуживания
(актовый зал)



Фото 4.8 Зальная форма обслуживания
(актовый зал)



Фото 4.9 Зальная форма обслуживания
(актовый зал)



Фото 4.10 Зальная форма обслуживания
(актовый зал)



Фото 4.11 Зальная форма обслуживания (столовая)



Фото 4.12 Зальная форма обслуживания (библиотека)



Фото 4.13 Зальная форма обслуживания (библиотека)



Результаты обследования
5. Зоны санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», ЯНАО, г. Надым, ул. Комсомольская, д. 2.

Фото 5.1 Туалетная комната



Фото 5.2 Туалетная комната



Фото 5.3 Туалетная комната



Фото 5.4 Туалетная комната



Фото 5.5 Бытовая комната (гардеробная)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576001

Владелец Сиротинова Елена Владимировна

Действителен с 28.02.2021 по 28.02.2022